

Nemitz, Patrick

Von: Jagau, Karsten
Gesendet: Dienstag, 24. Juli 2018 01:33
An: Nemitz, Patrick
Betreff: Anfrage Beleuchtung Pfaffenteich Treppe Südufer

Kategorien: To Do

Bitte leiten folgende Anfrage an die Verwaltung und die Stadtvertreter weiter.

Seit vergangenen Wochenende befinden sich am Südufer des Pfaffenteiches zwei Flutlichtanlagen.

Weswegen wurden diese installiert.

Wann wurden diese installiert?

Was hat die Installation gekostet?

Welche Kosten entstehen bei Betreibung?

Waren/sind die Kosten durch die Konsolidierungsvereinbarung gedeckt?

Ist die Maßnahme durch einen Beschluss der Stadtvertretung gedeckt?

Ist die Installation durch Haushaltsmittel gedeckt?

Was war der Anlass die extrem wirkende Beleuchtung zu installieren?

Ich bitte um zeitnahe Beantwortung.

Viele Grüße
KARSTEN JAGAU



Der Oberbürgermeister

ASK
Karsten Jagau
Mitglied der Stadtvertretung
-im Hause-

Hausanschrift: Am Packhof 2-6 • 19053 Schwerin
Zimmer: 4.070
Telefon: 0385 545 2051
Fax: 0385 545 2059
E-Mail: bsmerdka@schwerin.de

Ihre Nachricht vom/Ihre Zeichen
24.07.2018

Unsere Nachricht vom/Unser Zeichen

Datum Ansprechpartner/in
2018-08-03 Dr. Smerdka

Beleuchtung Pfaffenteich Treppe Südufer

Sehr geehrter Herr Jagau

auf Ihre Anfrage vom 24. Juli 2018 soll möchte ich Ihnen wie folgt antworten:

Weswegen wurden diese installiert.

Wann wurden diese installiert?

Was hat die Installation gekostet?

Welche Kosten entstehen bei Betreuung?

Waren/sind die Kosten durch die Konsolidierungsvereinbarung gedeckt?

Ist die Maßnahme durch einen Beschluss der Stadtvertretung gedeckt?

Ist die Installation durch Haushaltsmittel gedeckt?

Was war der Anlass die extrem wirkende Beleuchtung zu installieren?

Am Südufer des Pfaffenteichs sind im Rahmen der seimnerzeitigen Umgestaltung der Fläche auf Grund gestalterischer Anforderungen zur Beleuchtung hochwertige Stelen aus Edelstahl aufgestellt worden. Dabei wurden allerdings die Anforderungen bei der Nutzung der Fläche für Veranstaltungen nicht berücksichtigt. Daher mussten in der Vergangenheit die Stelen zu jedem öffentlichkeitswirksamen Ereignis (Weihnachtsmarkt, Altstadtfest, Drachenbootfest) demontiert und wieder aufgestellt werden. Die Stelen sind ihrer Natur nach nicht dazu geeignet. Die wiederholte Demontage und Montage der Stelen führte zu Schäden und verkürzt neben negativen Auswirkungen in der Erscheinung die Lebensdauer erheblich. Hinzu kommt, dass bei der Durchführung der Veranstaltungen die Sicherheit der Öffentlichkeit an den Punkten der demontierten Stelen durch die dazu geschaffenen provisorischen Lösungen nur schwer zu gewährleisten war.

Aus diesem Grund hat die Fachverwaltung eine andere Beleuchtungslösung finden müssen. Dabei sollen insbesondere andere Leuchtenstandorte gewählt werden, um keine temporären Umbauten vornehmen zu müssen. Auch wurde eine Beleuchtung erwogen, die eine normgerechte Ausleuchtung der Platzfläche und der Treppenanlage durch Lichtpunkte außerhalb der Treppenanlage sicherstellt. Hierdurch ist dann die gesamte Platzfläche für

Bitte beachten Sie unsere neue Rechnungsanschrift!

Rechnungsanschrift:
Zentraler Rechnungseingang
der Landeshauptstadt Schwerin
Fachdienst <Bezeichnung>
Postfach 11 10 42
19010 Schwerin

E-Mail:
rechnungseingang@schwerin.de

Hausanschrift:
Landeshauptstadt Schwerin
Der Oberbürgermeister
Am Packhof 2 - 6
19053 Schwerin
Zentraler Behördenruf: +49 385 115
Zentraler Telefonservice: +49 385 545-0
Internet: www.schwerin.de
E-Mail: info@schwerin.de

Öffnungszeiten:
Mo. 08:00 – 16:00 Uhr
Di. 08:00 – 18:00 Uhr
Do. 08:00 – 18:00 Uhr

Samstags-Öffnungszeiten
des BürgerBüros unter
www.schwerin.de

Bankverbindungen:
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin
Deutsche Bank AG
VR-Bank e.G. Schwerin
HypoVereinsbank
Commerzbank

BIC NOLADE21LWL	IBAN DE73 1405 2000 0370 0199 97
BIC DEUTDEBRXXX	IBAN DE62 1307 0000 0309 6500 00
BIC GENODEF1SN1	IBAN DE72 1409 1464 0000 0288 00
BIC HYVEDEMM300	IBAN DE22 2003 0000 0019 0453 85
BIC COBADEFF140	IBAN DE63 1404 0000 0202 7845 00

Gläubiger-Ident.-Nr.: DE87 LHS0 0000 0074 24

Veranstaltungen nutzbar und keine Einschränkung der Sichtachse aus der Mecklenburgstraße zum Pfaffenteich mehr vorhanden.

Die vorhandenen Stelen sind so verschlissen, dass eine aufwendige Instandsetzung (Reinigung der Oberflächen, Ersatz der Leuchtengläser und -scheiben sowie Instandsetzung und Ersatz der Elektrik) notwendig wäre. Nach einer Kostenschätzung würde die Instandsetzung ca. 5.000 Euro kosten. Das ist unwirtschaftlich. Die Kosten der neuen Leuchten erreichen diese Höhe nicht.

In Vorbereitung dieser Maßnahme erfolgte eine Klassifizierung des Platzes mit der Treppenanlage gemäß DIN EN 13201.

Auf dieser Basis wurden von verschiedenen Leuchtenherstellern Vorschläge zur Herstellung einer entsprechenden Beleuchtung abgefordert. Als optimale Lösung hat sich die Stellung von zwei Masten jeweils an der Ost- und Westseite der Terrasse ergeben. Im Rahmen der Sanierung der Arsenalstraße wurden Kabel zu den geplanten Anschlusspunkten vorverlegt. Die Leuchtenhersteller haben entsprechend ihren lichttechnischen Berechnungen Leuchten benannt.

Im Juli wurden an den geplanten Stellen Stahlmasten gestellt und zwei Musterleuchten verschiedener Hersteller montiert. Diese Leuchten werden von den Herstellern als Musterleuchten kostenfrei zur Verfügung gestellt. Nach einer Probephase ist geplant, weitere Leuchten zu testen.

Jeder neue Lichtpunkt ist mit LED mit ca. 100W bestückt. Jede Stele ist ebenfalls mit Leuchtmittel 100W (zuzüglich der Dekobeleuchtung im Inneren der Stele) bestückt. Durch den Einsatz von LED-Leuchtmitteln ist nicht nur von einer Energieeinsparung sondern auch mit einer Senkung der Instandhaltungskosten zu rechnen, da LED-Leuchtmittel eine Betriebsdauer von ca. 15 Jahren erwarten lassen. Durch die dezentrale Anordnung der Lichtpunkte wird auch eine Reduzierung von Vandalismus (Aufkleber) erwartet.

Nach Abschluss der Testphase wird die Demontage der Stelen erfolgen.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Rico Badenschier











