

Hallo Frau Schulz,

bitte geben Sie das Ergebnis an den OBR Friedrichsthal weiter.

Handwritten note:
Lärchenweg
06.11.2019
11.11.2019

Müllentsorgung Lärchenweg. Die Prüfung von SDS und SAS hat folgendes ergeben.

Der Lärchenweg ist gut 300m lang. In seinem Verlauf weist er zwei rechtwinklige Kurvenbereiche auf. Weiterhin hat der Wendebereich am Ende eine im besten Fall nur 10m Durchmesser große Fläche.

Folgende Festlegungen gelten für SAS-Sammelfahrzeuge :

- Fahrbahnbreite = 3,55 m
- Kurvenradien = 10,00 m
- Belastbarkeit: = 26 t (einschließlich Mülllast)

Die angegebene Fahrbahnbreite ergibt eine Straßenbreite von mind. 5,50 m bzw. 5,00 m Breite, diese wird vor Ort nicht eingehalten, gemäß Luftbild sind i.d.R. 4,00 – 4,50m Straßenbreite vorhanden.

Es ist allerdings zu beachten, dass die Fahrbahnbreite von 3,55 m auch bei Begegnungsverkehr oder entlang PKW-Stellplätzen jederzeit gewährleistet sein muss.

Weiter ist zu beachten, dass ein Rückwärtsfahren nicht möglich ist.

Ein für die dreiachsigen Müllfahrzeuge der SAS GmbH geeigneter Wendehammer muss den Ausmaßen gemäß RAS 06 Bild 59 oder 58 entsprechen.

Selbst die Vorgaben für ein kleines, 2-achsiges Müllfahrzeug (Bilder 56 – 57, s.u.) können im aktuellen Bestand nicht erreicht werden. Das gilt für die Wendeanlage, die Straßenbreite und weiterhin für die Kurvenradien

Es ist nur durch Freihalten des Wendehammers und aufwändige Wendemanöver ggf. „machbar“. Daher kann es zu keiner Verlegung der Müllentsorgung kommen.

Auch spricht gegen die Nutzung des Lärchenwegs für Müllfahrzeuge, dass die Belastbarkeit der unbefestigten Straße nicht gegeben ist.

Früher oder später ist die Straße durch "Kampfspuren" durch abbremsen, anhalten und anfahren stark geschädigt.

Es erfolgt eine getrennte Entsorgung von Restmüll, Bio, Papier und Leichtverpackung. Sperrmüll bei Bedarf.

 mid:df7717eed4cd18a358ff35c45f9ab213e1301b0dbf350a71fedf8c2105aed11c@getboxer.com/image003.jpg@01D4B716.76DAC7C0

 mid:df7717eed4cd18a358ff35c45f9ab213e1301b0dbf350a71fedf8c2105aed11c@getboxer.com/image004.png@01D4B705.D21ECB60

 mid:df7717eed4cd18a358ff35c45f9ab213e1301b0dbf350a71fedf8c2105aed11c@getboxer.com/image005.png@01D4B705.D21ECB60