

---

Abs. Fraktion Unabhängige Bürger | Am Packhof 2-6 | 19053 Schwerin

Landeshauptstadt Schwerin  
Herrn Oberbürgermeister  
Dr. Rico Badenschier  
- im Hause -

Schwerin, 4. Oktober 2017

### **Ordnungsangelegenheit in Neumühle, insbesondere Funktionsfähigkeit von Straßenbeleuchtungen**

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Badenschier,

einige Bürger des Ortsteils Neumühle sind an unsere Fraktion herangetreten und beklagen u.a. die Funktionsfähigkeit der Straßenbeleuchtung. So werden einige Laternen im Heisterbusch, Uhlenest und Falkenhorst sowie Lerchenstr. (Neubau) Nr. 75 erst um vier Uhr angeschaltet, was beispielsweise bei Zeitungszustellern auf Unverständnis trifft. Die Kranichstraße wird gar nicht beleuchtet. Zahlreiche Laternen sind defekt oder nicht angeschaltet. Unter anderem sind folgende Laternen defekt:

- Mühlenscharren Ecke Gimpelweg Nr. 2,
- Mühlenscharren Ecke Gimpelweg Nr. 25,
- Wachtelweg Nr. 3 und Nr. 5.

Als weiteres Problem wird die mangelnde Beschneidung der Bäume angesehen, wie beispielsweise in der Straße Immensol Nr. 35 und Nr. 21.

Vor diesem Hintergrund bitte ich um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Warum werden die Straßenlaternen in den o.g. Straßen erst ab 4 Uhr morgens eingeschaltet?
2. Warum fehlt es in der Kranichstraße an Beleuchtung?
3. Sind der Verwaltung die o.g. defekten Laternen bekannt?
4. Wann werden die Defekte der o.g. Laternen beseitigt?

5. Wie betrachtet die Verwaltung das Problem der mangelnden Beleuchtung insbesondere vor dem Hintergrund von Wohnungseinbrüchen und Autodiebstählen, die in Neumühle vermehrt aufgetreten sind?

6. Ist der Verwaltung der generell schlechte Baumschnitt im Bereich Immensoll bekannt? Wenn ja, wann wird Abhilfe geschaffen?

Mit freundlichen Grüßen

gez. Manfred Strauß  
Stellvertretender Fraktionsvorsitzender



Landeshauptstadt Schwerin • Der Oberbürgermeister • 69 • PF 11 10 42 • 19010 Schwerin

**Der Oberbürgermeister**

Fraktion Unabhängige Bürger  
Herr Manfred Strauß  
- im Hause -

19053 Schwerin

Hausanschrift: Am Packhof 2-6 • 19053 Schwerin  
Zimmer: 4.070  
Telefon: 0385 545-2051  
Fax: 0385 545-2059  
E-Mail: bsmerdka@schwerin.de

Ihre Nachricht vom/Ihre Zeichen  
04.10.2017

Unsere Nachricht vom/Unser Zeichen

Datum      Ansprechpartner/in  
2017-11-02    Herr Dr.Smerdka

**Ordnungsangelegenheiten in Neumühle, insbesondere Funktionsfähigkeit von Straßenbeleuchtungen**

Sehr geehrter Herr Strauß,

vielen Dank für die Weiterleitung der Hinweise der Bürger des Ortsteils Neumühle zur Funktionsfähigkeit der Straßenbeleuchtung. Gerne möchte ich nachfolgend antworten:

**1. Warum werden die Straßenlaternen in den o.g. Straßen erst ab 4 Uhr morgens eingeschaltet?**

Laut einem Beschluss der Stadtvertretung (00048/2004) wird im Rahmen der Haushaltskonsolidierung zur Einsparung von Stromkosten der Straßenbeleuchtung in Abstimmung mit den Ortsbeiräten in den Stadtgebieten um 23:00 Uhr die Straßenbeleuchtung bis auf eine Orientierungsbeleuchtung abgeschaltet. Um 4 Uhr erfolgt die Wiedereinschaltung der Leuchten. Das trifft auch für den Ortsteil Neumühle zu. Die Regelung gilt allerdings insgesamt nicht für auf LED-Technik umgerüstete Leuchten, da die Abschaltung wegen der hohen Energieeinsparung verzichtbar ist. Bei diesen Leuchten wird im genannten Nachtzeitraum statt der Abschaltung lediglich die Absenkung der Beleuchtungsstärke vorgenommen.

Im Stadtteil Neumühle wurden 207 sogenannte „RSL- Leuchten“ durch LED- Leuchten ersetzt. Auf Grund der sehr hohen Anzahl für das gesamte Stadtgebiet gemeldeter und zu beseitigender Störungen kann die Umstellung auf einen Betrieb ohne Nachtabschaltung allerdings nicht mehr in diesem Kalenderjahr erfolgen.

**2. Warum fehlt es in der Kranichstraße an Beleuchtung?**

In der Kranichstraße ist keine Beleuchtungsanlage vorhanden. Für das Jahr 2019 ist die Sanierung der Straßenbeleuchtungsanlage „An den Wadehängen“ vorgesehen, die auch eine Erweiterung um die Anlage „Kranichstraße“ beinhaltet. Voraussetzung für eine

Hausanschrift:  
Landeshauptstadt Schwerin  
Der Oberbürgermeister  
Am Packhof 2 - 6  
19053 Schwerin  
Zentraler Behördenruf: +49 385 115  
Zentraler Telefonservice: +49 385 545-0  
Internet: www.schwerin.de  
E-Mail: info@schwerin.de

Öffnungszeiten:  
Mo. 08:00 - 16:00 Uhr  
Di. 08:00 - 18:00 Uhr  
Do. 08:00 - 18:00 Uhr  
  
Samstags-Öffnungszeiten  
des Bürgerbüros unter  
www.schwerin.de

Bankverbindungen:  
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin    BIC NOLADE21LWL    IBAN DE73 1405 2000 0370 0199 97  
Deutsche Bank AG    BIC DEUTDE33HAN    IBAN DE21 2507 0810 0510 0110 0005 0001 0002 0004 0009 0009 0009  
VR-Bank e.G. Schwerin    BIC GENODEF1SN1    IBAN DE72 1409 1464 0000 0288 00  
HypoVereinsbank    BIC HYVEDE33HAN    IBAN DE22 2003 0000 0019 0453 85  
Commerzbank    BIC COBADE33HAN    IBAN DE63 1404 0000 0202 7845 00

Gläubiger-Ident-Nr.: DE97 LHS0 0000 0074 24



Planung und Ausschreibung des Vorhabens ist das Vorliegen eines Zuwendungsbescheides des Landesförderinstitutes.

**3. Sind der Verwaltung die o.g. defekten Laternen bekannt?**

Die genannten Ausfälle waren dem Fachdienst nicht bekannt. Informationen über ausgefallene Straßenlampen erfolgen von den Bürgern meistens über die Störungshotline und über das Portal „Klarschiff“.

Bei Reparaturarbeiten von Straßenbeleuchtungen wird grundsätzlich die betreffende Anlage zugeschaltet. Weitere Ausfälle werden dann ohne besondere Beauftragung behoben.

**4. Wann werden die Defekte der o.g. Laternen beseitigt?**

Die genannten Ausfälle sind in der 41. KW behoben worden.

**5. Wie betrachtet die Verwaltung das Problem der mangelnden Beleuchtung insbesondere vor dem Hintergrund von Wohnungseinbrüchen und Autodiebstählen, die in Neumühle vermehrt aufgetreten sind?**

In den vergangenen Jahren wurden große Anstrengungen in die Erneuerung der Straßenbeleuchtung getätigt.

Seit 2012 kommen bei Erneuerung von Beleuchtungsanlagen nur noch energiesparende langlebige LED- Leuchtmittel zum Einsatz. Dabei wurden ca. 3000 Leuchten oder Leuchtmittel ersetzt. Damit sind ca. 30 % der Leuchten in der Landeshauptstadt mit LED- Leuchtmitteln bestückt. Im Stadtteil Neumühle beispielsweise wurden sämtliche „RSL- Leuchten“ durch LED- Leuchten ersetzt.

**6. Ist der Verwaltung der generell schlechte Baumschnitt im Bereich Immensoll bekannt? Wenn ja, wann wird Abhilfe geschaffen?**


Durch den Eigenbetrieb SDS werden baumpflegerische Maßnahmen als Ergebnis der turnusmäßigen Baumkontrollen durchgeführt. Sie erfolgen im Wesentlichen als Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit.

In der Straße „Am Immensoll“ erfolgte die letzte Baumkontrolle im November 2015. Als Baumpflegearbeiten resultierten hieraus lediglich Maßnahmen zur Beseitigung von Stamm- und Stockaustrieben. Die nächste Baumkontrolle ist für den November 2017 eingeplant. Die aus der Kontrolle resultierenden baumpflegerischen Maßnahmen werden dann in der Folge abgearbeitet. Die älteren Bäume in der Straße „Am Immensoll“ zeigen im Kronenbild Mängel, die auf eine eingeschränkte Vitalität bedingt durch die verwendete Pflanzqualität und Standorteinflüsse hinweisen. Ein schlechter Baumschnitt kann dabei nicht bestätigt werden.

Die jüngeren Bäume erhalten unabhängig von den vorgenannten Pflegemaßnahmen einen Jungbaumpflegeschnitt zur optimalen Entwicklung der Kronen.

Der Zustand der Bäume wird auch durch das baumbiologische Gutachten vom Mai 2017, das im Zusammenhang mit der Straßenbauplanung über den Fachdienst Verkehrsmanagement beauftragt wurde, bestätigt.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Rico Badenschier