

Anlage 2: Fotodokumentation



Sicht vom Bahnhofsvorplatz auf die Bestandsgebäude



Sicht vom Innenhof auf die Bestandsgebäude



Sicht vom Hauptbahnhof auf die Gebäude vom „Zum Bahnhof 13“

Beispiel städtebauliche Missstände: Substanz der Straßen und Wege




Straßenbelag Dr.-Külz-Straße, Flurstücke 4-10



Anbindung Dr.-Külz-Straße an den Innenhof



Gleisanlagen im Straßenbelag des Innenhofs



Straßenbelag Dr.-Külz-Straße

Beispiel städtebaulicher Misstand: Substanz Flächen



Oberflächenbelag Innenhof 1



Oberflächenbelag Innenhof 2



Oberflächenbelag Innenhof 3

Beispiel städtebaulicher Missstand: Garagenanlagen



Blick von Dr.-Külz-Straße auf die Garagen 1



Blick von Dr.-Külz-Straße auf die Garagen 2



Blick von Dr.-Külz-Straße auf die Garagen 3