

---

Abs. Fraktion Unabhängige Bürger | Am Packhof 2-6 | 19053 Schwerin

Landeshauptstadt Schwerin  
Herrn Oberbürgermeister  
Dr. Rico Badenschier  
- im Hause -

Schwerin, 21. Februar 2024

### **Anfrage: Steg Adebors Näs**

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Badenschier,

der Steg von Adebors Näs am Franzosenweg bzw. seine Plattform liegt halbseitig im Wasser, siehe Fotos. Dadurch vergammeln die Hölzer in diesem Bereich vorzeitig. Auch ist die Plattform nicht „in der Waage“. Vor diesem Hintergrund bitten wir um die Beantwortung der folgenden Fragen:

1. Ist der Verwaltung der aktuelle Zustand des Steges Adebors Näs bekannt?
2. Wäre es aus Sicht der Verwaltung denkbar kurzfristig eine Reparatur vorzunehmen oder was gedenkt die Verwaltung in welchem Zeitraum zu unternehmen, um den Steg wieder ordnungsgemäß herzustellen?
3. Werden die Graffiti-Verunreinigungen am Steg, siehe erstes Foto, (regelmäßig) beseitigt oder wird dieser Zustand so hingenommen?
4. Gibt es eine Übersicht, wann welche Stege in der Landeshauptstadt auf ihren baulichen Zustand hin kontrolliert werden und nach welcher Priorisierung Schäden abgearbeitet werden? Wenn ja, bitten wir um Übersendung der Übersicht. Wenn nein, warum gibt es eine solche nicht?
5. Durch wen werden etwaige Reparaturen an den Stegen der Landeshauptstadt vorgenommen?

Mit freundlichen Grüßen



Manfred Strauß  
Fraktionsvorsitzender

**Anlage** (Fotos: Steg Adebors Näs)





**Der Oberbürgermeister**  
Dezernat III  
Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen

Fraktion Unabhängige Bürger  
Fraktionsvorsitzenden  
Herrn Manfred Strauß  
-im Hause-

Hausanschrift: Eckdrift 43-45, 19061 Schwerin  
Zimmer:  
Telefon: 0385 633 1500  
Fax: 0385 633 1702  
E-Mail: [Ilka.wilczek@sds-schwerin.de](mailto:Ilka.wilczek@sds-schwerin.de)

Ihre Nachricht vom/Ihr Zeichen  
21.02.2024

Unsere Nachricht vom/Unser Zeichen

Ansprechpartner/in  
Frau Wilczek

Datum  
16.04.2024

### **Anfrage: Steg Adebors Näs**

Sehr geehrter Herr Strauß,

ich möchte gern Ihre Fragen zum Steg Adebors Näs wie folgt beantworten:

**1. Ist der Verwaltung der aktuelle Zustand des Steges Adebors Näs bekannt?**

Der aktuelle Zustand ist bekannt.  
Der Steg ist seit 2009 im Betrieb und ist nun zunehmend reparaturbedürftig.  
Auch die Ufererosion ist durch die eisfreien Winter deutlich stärker vorangeschritten.

**2. Wäre es aus Sicht der Verwaltung denkbar kurzfristig eine Reparatur vorzunehmen oder was gedenkt die Verwaltung in welchem Zeitraum zu unternehmen, um den Steg wieder ordnungsgemäß herzustellen?**

Bis Ende Mai 2024 ist eine kurzfristige Sicherung des unmittelbaren Brückenkopfes vor weiterer Erosion geplant. Damit wird auch der Ausgleich des Sackungsniveaus der Plattform auf den ursprünglichen Zustand verbunden.  
Im Bereich 'Adebors Näs' wird eine ca. 100 m lange Holzpfahlreihe an der städtischen Uferlinie eingebaut, um weiterer Bodenerosion entgegenzuwirken.

**3. Werden die Graffiti-Verunreinigungen am Steg, siehe erstes Foto, (regelmäßig) beseitigt oder wird dieser Zustand so hingenommen?**

Die Beseitigung der Farbgebung an der Sitzbank unterbleibt zunächst, da die Holzoberfläche in Mitleidenschaft gezogen werden würde. Bei einer großflächigen Verunreinigung müsste neu entschieden werden, eventuell über eine Farbgebung des Holzes, die ggf. einen erhöhten Pflegeaufwand nach sich zieht.

- 4. Gibt es eine Übersicht, wann welche Stege in der Landeshauptstadt auf ihren baulichen Zustand hin kontrolliert werden und nach welcher Priorisierung Schäden abgearbeitet werden? Wenn ja, bitten wir um Übersendung der Übersicht. Wenn nein, warum gibt es eine solche nicht?**

Alle Steganlagen unterliegen einer regelmäßigen Überprüfung. Die Prüfliste ist als Anlage beigefügt. Abhängig von Art und Umfang der Schäden erfolgt die Abarbeitung der Maßnahmenliste.

- 5. Durch wen werden etwaige Reparaturen an den Stegen der Landeshauptstadt vorgenommen?**

Reparaturen werden je nach Art der Arbeiten durch städtische oder externe Fachkräfte vorgenommen.

Mit freundlichen Grüßen

i.V. Bernd Nottebaum

## Stege und Fußgängerbrücken im Stadtgebiet Schwerin

Stadtteil	Standort	Name, Art	HU	Kontrolle			Beseitigung durchgeführt			Beseitigungskosten	
				Monat	am:	durch:	Mängel	am:	durch:		kontrolliert:
102 FELDSTADT	Bleicherufer	<b>B 1</b> Öffentliche Fußgängerbrücke über Graben des Regenrückhaltebeckens, Metallkonstruktion		I			Zuwegung:				
				II							
				III			Belag:				
				IV							
				V							
				VI			Tragkonstruktion:				
				VII							
				VIII							
				IX			Handlauf:				
				X							
				XI			Sonstiges:				
				XII							
105 WERDER- VORSTADT	Am Beutel, Stadthafen	<b>S 4</b> Öffentlicher Anlegesteg für Boottouristen, Metall- Holzkonstruktion		I			Zugänge:				
				II							
				III			Belag:				
				IV							
				V			Befestigungselemente:				
				VI							
				VII			Pfahlköpfe:				
				VIII							
				IX			Festmachvorrichtgen.:				
				X							
				XI			Randbohlen:				
				XII			Schilder:				
	Möwenburgstraße Ziegelaußensee - Südufer	<b>S 7</b> Öffentlicher Anlegesteg für Wasserwanderer, Holzkonstruktion		I			Zugänge:				
				II							
				III			Belag:				
				IV							
				V			Befestigungselemente:				
				VI							
				VII			Pfahlköpfe:				
				VIII							
				IX			Festmachvorrichtgen.:				
				X							
				XI			Schilder:				
				XII			Sonstiges:				

Stadtteil	Standort	Name, Art	HU	Kontrolle			Beseitigung durchgeführt			Beseitigungskosten	
				Monat	am:	durch:	Mängel	am:	durch:		kontrolliert:
108 WICKEN- DORF	Park Wendenhof, Ziegelaußensee	<b>S 8</b> Öffentlicher Anlegesteg für Wasserwanderer, Holzkonstruktion		I			Zugänge:				
				II			Belag:				
				III			Befestigungselemente:				
				IV			Pfahlköpfe:				
				V			Festmachvorrichtgen.:				
				VI			Schilder:				
				VII			Sonstiges:				
				VIII							
				IX							
				X							
				XI							
				XII							
Wickendorf	Wickendorf	<b>B 2</b> Öffentliche Fußgängerbrücke über Graben des Regenrückhaltebeckens, Metallkonstruktion		I			Zuwegung:				
				II			Belag:				
				III			Tragkonstruktion:				
				IV			Handlauf:				
				V			Sonstiges:				
				VI							
				VII							
				VIII							
				IX							
				X							
				XI							
				XII							
Wickendorf	Wickendorf	<b>B 3</b> Öffentliche Fußgängerbrücke über Graben des Regenrückhaltebeckens, Metallkonstruktion		I			Zuwegung:				
				II			Belag:				
				III			Tragkonstruktion:				
				IV			Handlauf:				
				V			Sonstiges:				
				VI							
				VII							
				VIII							
				IX							
				X							
				XI							
				XII							
Wickendorf	Wickendorf	<b>B 4</b> Öffentliche Fußgängerbrücke am Überlauf des Regenrückhaltebeckens zum Schweriner See, Metallkonstruktion		I			Zuwegung:				
				II			Belag:				
				III			Tragkonstruktion:				
				IV			Handlauf:				
				V			Sonstiges:				
				VI							
				VII							
				VIII							
				IX							
				X							
				XI							
				XII							

Stadtteil	Standort	Name, Art	HU	Kontrolle			Beseitigung durchgeführt			Beseitigungskosten	
				Monat	am:	durch:	Mängel	am:	durch:		kontrolliert:
	Wickendorf	<b>B 5</b> Öffentliche Fußgängerbrücke am Überlauf des Regenrückhaltebeckens zum Schweriner See, Metallkonstruktion		I			Zuwegung:				
				II							
				III			Belag:				
				IV							
				V							
				VI			Tragkonstruktion:				
				VII							
				VIII							
				IX			Handlauf:				
				X							
				XI			Sonstiges:				
				XII							
201 WESTSTADT	Nördlicher Ostorfer See	<b>S 10</b> Öffentlicher Steg, HH-Rügen Fernradw. unterhalb der Hochzeitswiese Holzkonstruktion		I			Zuwegung:				
				II							
				III			Belag:				
				IV							
				V							
				VI			Tragkonstruktion:				
				VII							
				VIII							
				IX			Handlauf:				
				X							
				XI			Sonstiges:				
				XII							
202 LANKOW	Nordufer Lankower See	<b>B 6</b> Öffentliche Brücke über den Graben des Regenwasserkanals befahrbarer Übergang, Metallkonstruktion		I			Zuwegung:				
				II							
				III			Belag:				
				IV							
				V							
				VI			Tragkonstruktion:				
				VII							
				VIII							
				IX			Handlauf:				
				X							
				XI			Sonstiges:				
				XII							
	Badestelle am Nordufer Lankower See	<b>B 7</b> Öffentliche Brücke über den Graben für Fußgänger, Metallkonstruktion		I			Zuwegung:				
				II							
				III			Belag:				
				IV							
				V							
				VI			Tragkonstruktion:				
				VII							
				VIII							
				IX			Handlauf:				
				X							
				XI			Sonstiges:				
				XII							
301 OSTORF	Franzosenweg, Adebors Näs	<b>S 5</b> Öffentlicher Schutzsteg für Fußgänger im Moor, Holzkonstruktion		I			Zugänge:				
				II							
				III			Belag:				
				IV							

Stadtteil	Standort	Name, Art	HU	Kontrolle			Beseitigung durchgeführt			Beseitigungskosten
				Monat	am:	durch:	Mängel	am:	durch:	
				V			Befestigungselemente: Pfahlköpfe: Schilder: Sonstiges:			
				VI						
				VII						
				VIII						
				IX						
				X						
				XI						
				XII						

Stadtteil	Standort	Name, Art	HU	Kontrolle			Beseitigung durchgeführt			Beseitigungskosten	
				Monat	am:	durch:	Mängel	am:	durch:		kontrolliert:
	Franzosenweg, Badeanstalt Kalkwerder	<b>S 6</b> Badesteg im Freibad, Holzkonstruktion, Deckbelag: Recycling		I			Zugänge:				
				II							
				III			Belag:				
				IV							
				V			Befestigungselemente:				
				VI							
				VII			Pfahlköpfe:				
				VIII							
				IX			Festmachvorrichtgen.:				
				X							
				XI			Schilder:				
				XII			Sonstiges:				
304 KREBS- FÖRDEN	Krebsbach - Wiese	<b>B 8</b> Öffentliche Brücke, Metallkonstruktion mit Holzbelag		I			Zuwegung:				
				II							
				III			Belag:				
				IV							
				V							
				VI			Tragkonstruktion:				
				VII							
				VIII							
				IX			Handlauf:				
				X							
				XI			Sonstiges:				
				XII							
401 ZIPPENDORF	Zippendorf - Am Strand	<b>S 1</b> Anlegesteg für Belange des SDS, Holzkonstruktion		I			Zugänge:				
				II							
				III			Belag:				
				IV							
				V			Befestigungselemente:				
				VI							
				VII			Pfahlköpfe:				
				VIII							
				IX			Festmachvorrichtgen.:				
				X							
				XI			Schilder:				
				XII			Sonstiges:				

Stadtteil	Standort	Name, Art	HU	Kontrolle			Beseitigung durchgeführt			Beseitigungskosten	
				Monat	am:	durch:	Mängel	am:	durch:		kontrolliert:
404 MUEß	Mueß - Zum Alten Bauernhof	<b>S 2</b> Anlegesteg für Belange des SDS Holzkonstruktion		I			Zugänge:				
				II							
				III			Belag:				
				IV							
				V			Befestigungselemente:				
				VI							
				VII			Pfahlköpfe:				
				VIII							
				IX			Festmachvorrichtgen.:				
				X							
				XI			Schilder:				
				XII			Sonstiges:				
	Mueß - Zur Fähre	<b>S 3</b> Öffentlicher Anlegesteg für Wasserwanderer, Holzkonstruktion, Deckbelag Recycling		I			Zugänge:				
				II							
				III			Belag:				
				IV							
				V			Befestigungselemente:				
				VI							
				VII			Pfahlköpfe:				
				VIII							
				IX			Festmachvorrichtgen.:				
				X							
				XI			Schilder:				
				XII			Sonstiges:				
	Ziegelwerder	<b>S 9</b> Landungssteg, Holzkonstruktion		I			Zugänge:				
				II							
				III			Belag:				
				IV							
				V			Befestigungselemente:				
				VI							
				VII			Pfahlköpfe:				
				VIII							
				IX			Festmachvorrichtgen.:				
				X							
				XI			Schilder:				
				XII			Sonstiges:				

**Legende:**

- IV      Frühjahrskontrolle
- VII      Sommerkontrolle, monatlich
- X      Herbstkontrolle
- XII      Winterkontrolle, jeden 2. Monat