

Bauherr: EGS Entwicklungsgesellschaft mbH
als treuhändischer Sanierungsträger
der Landeshauptstadt Schwerin
Bertha-von-Suttner-Straße 5
19061 Schwerin

Bauvorhaben: **Wohnumfeldverbesserung in Schwerin – Mueßer Holz
Erneuerung Hamburger Allee zwischen
Plater Straße und Kantstraße**

1. Abschnitt Plater Straße bis Lomonossowstraße

Gewerk: Verkehrsanlagen

Planung: ICN Ingenieur Consult Neukamm GmbH
Wilhelm-Hennemann-Straße 2
19061 Schwerin
Tel./Fax 0385 55895-0 / -12
E-Mail office@icn-schwerin.de
Internet www.icn-schwerin.de

Variantenuntersuchung

FOTODOKUMENTATION

Aufgestellt:

ICN Ingenieur Consult Neukamm GmbH
Beratende Ingenieure VBI

Bearbeiter: E. Kugel

Schwerin, 08.04.2014



Bild 1: Hamburger Allee – Fahrtrichtung Lomonossowstraße

Bauanfang 1. Abschnitt (hinter dem Fußgängerüberweg)
Knoten Hamburger Allee / Plater Straße

Schäden: Flickstellen auf gesamter Fahrbahnbreite,
verschlissene Markierung



Bild 2: Hamburger Allee – Fahrtrichtung Lomonossowstraße

Parkstreifen (Längsaufstellung) vor dem Feuerwehrmuseum

Straßenentwässerung: Hochbord mit integriertem Bordablauf



Bild 3: Hamburger Allee – Fahrtrichtung Lomonossowstraße

Schäden: Querrisse, Flickstelle in Längsrichtung, Löcher



Bild 4: Hamburger Allee – Fahrtrichtung Lomonossowstraße, rechte Fahrspur

Schäden: Netzzrisse, Asphaltausbruch in der Tiefe
bis auf hydraulische Befestigung reichend



Bild 5: Hamburger Allee – Fahrtrichtung Lomonossowstraße

Schäden: Querrisse, Längsriss zwischen linker Fahrspur und Linksabbieger



Bild 6: Hamburger Allee – Fahrtrichtung Lomonossowstraße, Rückblick Blickrichtung Innenstadt

Schäden: Oberflächenabplatzungen im Parkstreifen vor dem Feuerwehrmuseum



Bild 7: Hamburger Allee – Fahrtrichtung Lomonossowstraße

Knoten Hamburger Allee / Gagarinstraße

Schäden: Flickstelle quer, diagonal Flickstelle mit Lochbildung



Bild 8: Hamburger Allee – Blickrichtung Gagarinstraße

Knoten Hamburger Allee / Gagarinstraße

Schäden: Risse und Ausbrüche im Einmündungsbereich,
unebene und raue Oberfläche



Bild 9: Hamburger Allee – Fußgängerquerung Blickrichtung Gagarinstraße

Schäden: Flickstellen in Fahrbahn



Bild 10: Hamburger Allee – Fahrtrichtung Lomonossowstraße

Schäden: Flickstellen und Querriss in rechter und linker Fahrspur



Bild 11: Hamburger Allee – Fahrtrichtung Lomonossowstraße

Schäden: rauhe, sich auflösende Oberfläche insb. am Bord



Bild 12: Hamburger Allee – Fahrtrichtung Lomonossowstraße Rückblick Blickrichtung Innenstadt

Schäden: rauhe, sich auflösende Oberfläche insb. am Bord



Bild 13: Hamburger Allee – Fahrtrichtung Lomonossowstraße - Bushaltestelle

Schäden: Flickstellen und Risse zw. Rechter und linker Fahrspur,
ungültige Markierung Busspur (Text auf Fahrbahn)



Bild 14: Hamburger Allee – Fahrtrichtung Lomonossowstraße Rückblick Blickrichtung
Innenstadt – mitgeführter Geh-/ Radweg

Randstreifen erneuert,
ungültige Markierung Busspur (Text auf Fahrbahn)



Bild 15: Hamburger Allee – Fußgängerübergang mit Lichtsignalanlage und Blindenleitsystem

LSA im Bereich der bereits neu hergestellten Bushaltestelle



Bild 16: Hamburger Allee – Fahrtrichtung Lomonossowstraße Rückblick Blickrichtung Innenstadt - Bushaltestelle

Bushaltestelle bereits neu hergestellt.



Bild 17: Hamburger Allee – Fahrtrichtung Lomonossowstraße

Schäden: Flickstellen zw. rechter und linker Fahrspur



Bild 18: Hamburger Allee – Fahrtrichtung Lomonossowstraße – rechts mitgeführter Geh-/Radweg



Bild 19: Hamburger Allee – Fahrtrichtung Lomonossowstraße – Knoten Hamburger Allee / Lomonossowstraße

Schäden: Abplatzungen der ADS zw. den Fahrspuren und im Randbereich am Bord



Bild 20: Hamburger Allee – Fahrtrichtung Lomonossowstraße – Knoten Hamburger Allee / Lomonossowstraße



Bild 21: Hamburger Allee – Fahrtrichtung Lomonossowstraße Rückblick Blickrichtung Innenstadt

Schäden: Querriss in Fahrbahndecke = durchschlagende Fuge



Bild 22: Knoten Hamburger Allee / Lomonossowstraße

Schäden: Flickstellen im Knotenbereich



Bild 23: Knoten Hamburger Allee / Lomonossowstraße

Neu hergestellter Einmündungsbereich.



Bild 24: Knoten Hamburger Allee / Lomonossowstraße Blickrichtung Lomonossowstraße



Bild 25: Knoten Hamburger Allee / Lomonossowstraße – Fußgänger LSA



Bild 26: Knoten Hamburger Allee / Lomonossowstraße



Bild 27: Knoten Hamburger Allee / Lomonossowstraße



Bild 28: Hamburger Allee – Fahrtrichtung Innenstadt

Bereich Fußgängerüberweg.



Bild 29: Hamburger Allee – Fahrtrichtung Innenstadt
Rückblick Blickrichtung Lomonossowstraße

Schäden: Querrisse, Längsrisse, durchschlagende Fugen



Bild 30: Hamburger Allee – Fahrtrichtung Innenstadt

Straßenentwässerung mit Sammelkanal in mittlerer Grünfläche und
Seitenablauf.



Bild 31: Hamburger Allee – Fahrtrichtung Innenstadt
Rückblick Blickrichtung Lomonossowstraße

Schäden: Risse in Fahrbahndecke



Bild 32: Hamburger Allee – Fahrtrichtung Innenstadt

Rechts Parkstreifen



Bild 33: Hamburger Allee – Fahrrichtung Innenstadt
Blick auf die Fußgänger LSA und Bushaltestelle



Bild 34: Hamburger Allee – Fahrrichtung Innenstadt
Blick auf die Fußgänger LSA



Bild 35: Hamburger Allee – Fahrtrichtung Innenstadt
Rückblick Blickrichtung Lomonossowstraße

Schäden: Risse in Fahrbahndecke



Bild 36: Hamburger Allee – Fahrtrichtung Innenstadt
Rückblick Blickrichtung Lomonossowstraße mit Bushaltestelle



Bild 37: Hamburger Allee – Fahrtrichtung Innenstadt
Rückblick Blickrichtung Lomonossowstraße



Bild 38: Hamburger Allee – Fahrtrichtung Innenstadt

Schäden: Flickstellen, Lochbildung, Markierung



Bild 39: Hamburger Allee – Fahrtrichtung Innenstadt mit Linksabbieger Richtung Fernsehturm



Bild 40: Hamburger Allee – Fahrtrichtung Innenstadt mit Linksabbieger Richtung Fernsehturm

Schäden: Flickstellen, Lochbildung, Markierung



Bild 41: Hamburger Allee – Fahrtrichtung Innenstadt
Rückblick Knoten Hamburger Allee / Gagarinstraße

Schäden: Flickstellen, Lochbildung, Markierung




Bild 42: Hamburger Allee – Fahrtrichtung Innenstadt
Rückblick Knoten Hamburger Allee / Gagarinstraße

Schäden: Flickstellen, Lochbildung, Markierung



Schäden: Risse und
Lochbildung durch alle
Asphaltschichten

Bild 43: Hamburger Allee – Fahrtrichtung Innenstadt
Anschlussbereich Hamburger Allee /
Gagarinstraße



Bild 44: Hamburger Allee – Fahrtrichtung Innenstadt
Blick vom Knoten Hamburger Allee / Gagarinstraße Richtung Knoten Hamburger
Allee / Plater Straße

Schäden: Flickstellen im Fugenbereich zwischen den Fahrspuren



Bild 45 Hamburger Allee – Fahrtrichtung Innenstadt
Blick vom Knoten Hamburger Allee /
Gagarinstraße
Richtung Knoten Hamburger Allee / Plater Straße

Ausgewiesener Parkstreifen am rechten Fahrbahnrand



Bild 46: Hamburger Allee – Fahrtrichtung Innenstadt
Blick vom Knoten Hamburger Allee / Gagarinstraße Richtung Knoten Hamburger Allee / Plater Straße

Parken versetzt auf Grünstreifen



Bild 47: Hamburger Allee – Fahrtrichtung Innenstadt
Rückblick Blickrichtung Lomonossowstraße

Parkstreifen unterbrochen durch Fußgängerquerung



Bild 48: Hamburger Allee – Fahrtrichtung Innenstadt



Bild 49: Hamburger Allee – Fahrtrichtung Innenstadt
Aufweitung durch Links- und Rechtsabbiegerspuren

Schäden: Querrisse über mehrere Spuren



Bild 50: Lomonossowstraße Blick auf die Straßenbahnbrücke

Bauende an Brückenkappe
Schäden: Flickstellen in Betonfahrbahn, starke Schäden an ADS



Bild 51: Lomonossowstraße Blick Richtung Hamburger Allee

Schäden: Querriss über alle Spuren



Bild 52: Lomonossowstraße Bauende, Anschlussbereich Brückenkappe



Bild 53: Lomonossowstraße Bauende, Blick Richtung Hamburger Allee
Anschlussbereich Brückenkappe

Stark geschädigte ADS aus Beton



Bild 54: Lomonossowstraße Blick Richtung Knoten Hamburger Allee / Lomonossowstraße

Schäden: Flickstellen, Längs- und Querrisse



Bild 55: Lomonossowstraße Blick Richtung Knoten Hamburger Allee / Lomonossowstraße

Schäden: Flickstellen, Längs- und Querrisse, defekte Anschlussfugen




Bild 56: Lomonossowstraße Bauende 1. Abschnitt, Blick aus Richtung Lomonossowstraße




Bild 57: Lomonossowstraße Bauende 1. Abschnitt, Blick Richtung Lomonossowstraße