

über III
01
Herrn Czerwonka

Stadtvertretung am 07. Dezember 2015
hier: Information zur Grünschnittentsorgung auf den Recyclinghöfen der
Landeshauptstadt Schwerin- DS 00473/2015

Chronologie

- **01.01.2015** Übernahme der Bio- und Grünschnittentsorgung durch die SAS mit „flachen“ Behältern (Inhalt ca. 10cbm)
- **Ende Februar 2015** Umsetzung der vertraglich festgelegten Containergrößen (Inhalt ca. 36cbm) gemäß Leistungsbeschreibung für die Einsammlung, Transport und Verwertung von Bioabfällen
- **10.März 2015** Mitteilung des KGV Kleingartenbeirates dass es Probleme bei der Grünschnitterfassung gibt.
- in Absprache mit dem Betreiber der Recyclinghöfe und der SAS eine bessere Erreichbarkeit und eine Veränderung des Entleerungs/Abholrhythmus sowie die Stellung eines zusätzlichen Containers im Recyclinghof Nord vereinbart.
- Gleichzeitig wurde mit dem Betreiber der Recyclinghöfe vereinbart, dass personelle Hilfe auf Anfrage bei der Entladung von Grünabfällen in den Annahmestellen zusätzlich angeboten wird.
- **August 2015** Umsetzung der o.a. Maßnahme - entstandene Mehrkosten in Höhe von 2.400 €; eine vollständige Umstellung auf flache 10m³-Container wurde durch die SAS kalkuliert – Zusatzkosten: 24.800 € p.a.
- Es wurde eine Vertragsanpassung Variante 2.400 € vorgenommen.
- Am 05.10.2015 ereignete sich ein Unfall bei der Entsorgung des Grünschnitts in einem Container
- Der SDS wurde am Tag nach dem Unfall durch den vor Ort helfenden Ersthelfer sowie durch den Betreiber der Recyclinghöfe ALBA Nord über den Unfall informiert.
- Es fand umgehend eine Rücksprache zwischen SDS und ALBA Nord statt.
- Folgende Festlegungen wurden getroffen:
 - der zusätzliche Grünschnittcontainer durch die SAS ist sofort zu stellen, um die Beladung durch die Heckklappen dauerhaft zu ermöglichen
 - Kontrolle des Podestes durch die Sicherheitsfachkraft der Berufsgenossenschaft Verkehr - diese ergab keine Beanstandung, ergänzend wurden Hinweise zur Nutzung des Podestes angebracht.
 - Überprüfung der Wirksamkeit der festgelegten Maßnahmen nach 4 Wochen; dies ist erfolgt - keine Probleme

Der Unfallhergang wurde nicht durch einen Zeugen beobachtet. Eine Ursache für den Unfall kann daher nicht benannt werden.

I.V.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Bernd Nottebaum